

Sammanställning trygghetsvandring Braås

Nedan ser ni sammanställning av de synpunkter som kom fram vid trygghetsvandringen i Braås samt vilka åtgärder som ska genomföras.

Vart?	Synpunkt	Åtgärd
Braås – Movägen	På gångvägen ner mot förskolan från Movägen behövs belysning.	Informera tekniska förvaltningen på Växjö kommun
Braås - Centrum	Väldigt mörkt bakom ICA. Flera lyktstolpar som inte fungerade där	Informera tekniska förvaltningen på Växjö kommun
Braås - skolan	Parkeringen utanför biblioteket är väldigt skum. Det går inte att se vad som händer där, från fritids.	Ny belysning beställd
Braås - skolan	Mörkt på skolgården	Utredas.
Braås - Talmannens väg	Talmannens väg upplevdes som något mörk.	Informera tekniska förvaltningen på Växjö kommun
Braås – Skolgatan 3	Arbetsplatsen måste vara stängd.	Åtgärdat
Braås - Baron rappes väg 15	Mörkt runt huset och även vid soprum och skjul	Kolla befintlig belysning så den fungerar.
Braås - Baron rappes väg 17	Mörkt på baksidan. Mörkt även vid miljörum så skulle vara bra att sätta dit en lampa antingen i marken eller en Sensor som tänds när man kommer med sina grejer.	Kolla befintlig belysning så den fungerar.
Braås - Rönnvägen och Södertullsvägen	Sensorstyrd belysning cykelskjul	Utreda belysning*
Braås - Rönnvägen och Södertullsvägen	Lampa sönder som kommunen förvaltar	Informera tekniska förvaltningen på Växjö kommun.
Braås - Södertullsvägen	Lampa vid garaget, baksidan och cykelskjulet.	Utreda belysning*
Braås - Skolgatan 15	Mörkt på framsidan och baksidan	Informera tekniska förvaltningen på Växjö kommun - framsidan. Vi kollar om ytterlampan på

		baksidan fungerar. Ev. byta lampa.
Braås - Baron rappes väg 24-26	Mörk parkering	Kolla befintlig belysning så den fungerar, skulle de inte vara tillräckligt behöver det utredas*
Braås - Fabriken nedanför vårt kontor	Mörkt och otryggt	Ingen ska vara där kvällstid.
Braås - Ulvaskogsvägen 2	Beskärning av träd	Kommer beskäras i vinter
Braås - Ulvaskogsvägen 2	Staket mot Ulvaskogsvägen	Staketet måste förlängas - Riskbedömning ska göras.
Braås - Ulvaskogsvägen 2	Belysning baksida vid garagen. Fasadbelysning.	Utreda belysning*
Braås - Ulvaskogsvägen 2	Nya parkeringar på sjöborgsvägen 2. Kommunen äger marken.	Inleda diskussion med tekniska förvaltningen på Växjö kommun.
Braås - Kolarevägen 2 och 4	Belysning vid lekplats	Utreda belysning*
Braås - Sjösåsvägen 17	Vägbom	Ej aktuellt
Braås - Sjösåsvägen 17	Belysning och skjul till cykelställ	Utreda belysning*
Braås - Sjösåsvägen 17	Mörkt vid sidan av byggnad	Utreda belysning*
Braås - Skolgatan 17	Mörkt vid garage - kommunens belysning	Informera tekniska förvaltningen på Växjö kommun.
Braås - Skolgatan 15	Mörkt bakom garage	Ingen ska vara där när det är mörkt.
Braås - Skolgatan 15	Mörkt vid källaringång	Utreda belysning*
Braås - Skolgatan 15	Mörkt vid FTV	Vi kollar hur ytterbelysningen styrs.
Braås - Läkarvägen 4	Skötsel behöver ses över	Skötseln kommer att ses över till våren.
Braås - Läkarvägen 4	Postlådor på fasad - brand	Sätta upp två postfack.
Braås - Läkarvägen 4	Sopkärl fritt stående utomhus - brand	Tas bort

* Åtgärder som har med belysning att göra kommer att utredas under 2020, prioriteras och budgeteras för 2021.